



bs 52



Skizze	Art.Nr.	Benennung
1	390 2102 036	Sterngriffmutter groß
1-13, 15, 20-27	390 2102 044	Fräsanschlag kpl.
2	390 2102 037	Sterngriffmutter klein
4	390 2102 033	Fräsanschlag verstellbar
6,15,20-22,24	390 2102 019	Druckleiste hinten kpl.
7	390 2102 030	Druckleistenführung oben
12	390 2102 032	Fräsanschlag starr
14,21,36	390 2102 041	Tischverbreiterung kpl. links/rechts Satz=2 Stück
15,21,22,28,29,33	390 2102 018	Druckleiste vorne kpl.
16	390 2102 054	Tisch
18	390 2102 034	Skala rechts
19	390 2102 013	Tischeinlage Ø 75 mm
21	0273 4903	Scheibe
25	390 2102 017	Anschlagprofil links/rechts (Alu)
30	390 2102 035	Skala links
31	390 2102 029	Querschneidlehre kpl.
34	390 2102 038	Druckleistenführung vorne
35	0500 5417	Linsenschraube
37	390 2102 055	Seitenwand
40	390 2102 020	Vorderwand / Rückwand
41	390 2102 040	Anschlußkabel
44	390 2102 039	Überlastschalter
46	390 2102 011	Schalter kpl.
51	390 2102 028	Bodenplatte
55,57-59	390 2102 031	Handrad kpl.
61	390 2102 010	Motor
62	390 2102 059	Bolzen
76	390 2102 062	Zahnrad
80	390 2102 053	Gelenk
81	390 2102 063	Zahnrad
90-91	390 2102 060	Arretierplatte kpl. mit Druckplatte und Feder
94	390 2102 056	Spindelmutter
94,95	390 2102 021	Spannhülse Ø 6 mm
94,95	390 2102 022	Spannhülse Ø 8 mm
94, 95	390 2102 045	Spannhülse Ø 12 mm
94,95	390 2102 023	Spannhülse Ø 1/4"
94,95	390 2102 024	Spannhülse Ø 1/2"
o.Abb.	390 2102 058	Fräseraufnahme kpl. mit Lager
o.Abb.	390 2102 014	Tischeinlage Ø 55 mm
o.Abb.	390 2102 015	Tischeinlage Ø 47 mm
o.Abb.	390 2102 016	Tischeinlage Ø 32 mm
o.Abb.	390 2102 052	Satz Tischeinlagen kpl. Ø 32,47,55,75mm
o.Abb.	390 2102 025	Schlüssel SW 24
o.Abb.	390 2102 026	Schutzgehäuse
o.Abb.	390 2102 027	Absaugstutzen
o.Abb. (zu Teil 46)	390 2102 012	Drehzahlregler
o.Abb. (zu Teil 61)	390 2102 042	Kohlebürstensatz (Satz = 2 Stück)

bs 52



o.Abb.	390 2102 043	gekröpfter Werkzeugschlüssel
o.Abb.	390 2102 057	Schraubenbeutel